



Faculty of physical Education  
Vice Dean for Environmental  
Community Service

AU- QAD DC-FRM-00  
رقم وتاريخ الإصدار ٢٠١٧/٠٣/٠١



كلية التربية الرياضية  
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  
وتنمية البيئة

## تقرير عن شهر يناير ٢٠٢٠م

### تقرير عن عدد أجهزة الإطفاء وأماكنها تبعاً لنوع الجهاز :

المكان	بودرة ٦ كيلو	ثاني ٦ كيلو	تلقائي
صالة رفع الأثقال	١	-	-
صالة الكاراتيه	١	-	-
الملاكمة	-	١	-
صالة تبديل الملابس للبنات	١	١	-
مطبعة الكلية	١	١	-
المطبعة	١	-	١
المخازن	١	١	-
مخزن الأدوات الكتابية	-	-	١
الكافتيريا	١	١	-
مخزن ٤	-	١	-
مخزن ٦	١	-	-
مخزن ٥	١	-	-
مخزن ٣	١	-	-
الدور الرابع قسم علوم الصحة	١	-	-
الفصول	١	-	-
مدرج ٢	٢	١	-
مدرج ١	٢	١	-
الدور الخامس قاعدة الجمباز	٢	١	-
حمام السباحة	٢	١	-
صالة المبارزة	١	-	-
قسم التدريب	١	١	-
المجموع الكلى لعدد الطفايات	٢٢	١١	٢

جامعة أسيوط - التطوير الإداري والجودة - ضبط الوثائق

Tel Internal: 4224

Tel Secretary: 4223

Email: [dr\\_saleh\\_2006@yahoo.com](mailto:dr_saleh_2006@yahoo.com)

ت داخلي: ٤٢٢٤

ت سكرتارية: ٤٢٢٣

البريد الإلكتروني: [dr\\_saleh\\_2006@yahoo.com](mailto:dr_saleh_2006@yahoo.com)



### تابع التقرير عن عدد أجهزة الإطفاء وأماكنها تبعاً لنوع الجهاز :

المكان	بودرة ٦ كيلو	ثاني ٦ كيلو	تلقائي
تكنولوجيا المعلومات	١	-	-
معمل الفسيولوجي	-	١	١
قسم الإدارة	١	١	-
معمل التعبير الحركي	١	-	-
مكتب العميد	١	١	-
الوسائل التعليمية	١	١	١
قسم المناهج	١	١	-
شئون الطلبة	١	١	-
قاعة ٢	٢	-	-
مكتبة الطلبة	-	١ (١٠ كيلو)	١
معمل الحاسب الآلي	١	١	-
الدراسات العليا	١	١	-
مكتب الأمن	٢	-	-
الملاعب	٣	١	-
	-	١ (١٠ كيلو)	-
المجموع الكلي لعدد الطفايات	٣٨	٢٢	٥

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج

- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد ( ٢ ) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج.



## تابع التقرير عن عدد أجهزة الإطفاء وأماكنها تبعاً لنوع الجهاز:-

وتحتاج الكلية إلى عدد من الطفايات فى الأماكن الآتية:-

المكان	عدد الطفايات الموجودة	عدد الطفايات المطلوبة	نوع الطفاية المطلوبة
الفصول ( ٤ فصول )	١	٣	بودرة ٦ كيلو
وحدة ضمان الجودة الجديد	-	٢	بودرة ٦ كيلو
الكنترولات ( الدور الأرضى)	-	٢	تلقائى
صالة اللياقة البدنية	-	١	بودرة ٦ كيلو

وبالنسبة للمطبعة :

يوجد بها الطفايات وتحتاج إلى فنى تركيب طفايات تلقائى .

بالنسبة لقسم الإدارة الرياضية :

زجاج الخرطوم الخاص بالحفنية مكسور ويحتاج للتغيير .

وهذا تقرير عن عدد الطفايات الحريق الموجودة بالكلية وأماكنها وكذلك حنفيات الحريق وما

تحتاج إليه الكلية من طفايات وتركيبات .

مسئول الدفاع المدنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبدالغنى

أ.د / صالح محمد صالح